



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ СОШ № 6

Н.В.Самойлов

«03» октября 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ 9

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6
- 1.2 Адрес объекта: 445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Никитина, д.18
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание :двухуровневое здание, 3 и 4 этажа, 6283,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10212 м² кв.м.
- 1.4 Год постройки здания: 1959 г. – основное здание, 1980 г. – пристрой, последнего капитального ремонта – 2014г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (ГБОУ СОШ № 6)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Никитина, д.18
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) : Министерство образования и науки самарской области.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г.Самара, ул. А. Толстого, д.38/16

1. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 572 человека/день, вместимость 572 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановка «Школа», маршрутный автобус № 1, 1К.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(*наименование сайта, портала*)



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ СОШ № 6

Н.В.Самойлов

«03» октября 2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 9 от « 03 » октября 2016 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445366, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Никитина, д. 18
Телефон: 8 (84862) 3-21-05, факс: 8 (84862) 3-21-05, E-mail: school6-zhg@yandex.ru, директор- Самойлов Николай
Владимирович

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445366, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 578 человека/день, вместимость 1160 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее двухуровневое здание, состоящее из основного трехэтажного здания и четырехэтажного пристроя; несущие конструкции – кирпичные; лестницы – железобетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 2 основных, 5 запасных

8. Год постройки: 1959 г. и 1980 г

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		150	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка «Школа», маршрутный автобус № 1, 1К	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Есть	фото № 1
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					Фото №2
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	0,93м	К, О	реконструкция	≥0,9
	*Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	5,7м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	5,7м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствие	С	создание	

Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствие	С	создание	
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствие	С	создание	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствие	С	создание	
*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,015	К, С, О		
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,015 м	К, С, О		
*Места отдыха	наличие	отсутствие	К, О	создание	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствие			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	5,8 м;	О, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	3 ступени	О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С		

Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35м	О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	создание	
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	отсутствие	С	создание	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	создание	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
не травмирующие окончания	наличие	-	О		
- высота поручней	0,9 м	-	О		
Пандус на рельефе		отсутствие			
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			

Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35м	О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	создание	
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	отсутствие	С	создание	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	создание	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
не травмирующие окончания	наличие	-	О		
- высота поручней	0,9 м	-	О		
Пандус на рельефе		отсутствие			
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			

	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					Фото № 3
	Высота площадки	справочно	0,6м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,3 x 1,7	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	2,2x1,65	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С		
	*Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой	наличие	наличие	К, О, С		

*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К, О	установка	
Разворотные площадки:		наличие			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	5,1 м x 5 м	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		фото № 7
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1 м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	1 м	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	наличие	К, О		
Нескользящее покрытие	наличие	наличие	К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К		
*Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие	С	установка	Фото № 8
Тамбур					Фото № 9
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	4,3 x 7 м ; 2,4 x 5,3 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические	наличие	Р	К, О		

	раздвижные (А)					
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,7 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,01м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					Фото № 10
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	С одной стороны- поручень, с другой-	О, С		

			стена			
	- на высоте	0,9 м	0,9м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,4м	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	есть	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		Фото № 11
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					Фото № 12
	- стационарный	наличие	отсутствие	К		
	- мобильный	наличие	наличие	К		
	Коридоры/холлы					Фото № 13
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	5 м	К		

Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	5 x 3м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	отсутствие	К, О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		Фото № 14
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствие	К, Г	установка	
*Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установка	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствие	Г	установка	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	Г	установка	
*Тактильная схема	наличие	отсутствие	С	установка	
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		Фото № 15
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	1	О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	1	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1 \text{ м}$	отсутствие	С		
*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствие	С	установка	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		отсутствие			
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	-	О, С		

м						
Контрастная маркировка	наличие	-	С			
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О			
- на высоте	0,9 м	-	О			
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О			
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К			
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К			
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К			
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К			
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О			
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствие	С	установка		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствие	С	установка		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	установка		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	установка		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Перила с	О, С	установка		

			одной стороны			
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	отсутствие	О, С	установка	
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствие	С	установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствие			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	-	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м-	-	К		
	-* Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о	наличие	-	Г, С		

	движении лифта					
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптаци и : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			Фото № 16
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №2					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,3	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	отсутствие	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		

	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	отсутствие	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,8	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	2м	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			Фото № 17
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$	-	К		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствие	К	создание	фото № 18

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	наличие	Г		Фото № 19
	Санузел для инвалидов		наличие			Фото № 20
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К		Фото № 20
	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	С		Фото № 20
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		отсутствие			
	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		

	Опорные поручни	наличие	наличие	К, О		Фото № 21
	в т.ч. откидные	наличие	наличие	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,8 x 1,2 м	К		Фото № 22
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	наличие	О		Фото № 23
	Раковина:		наличие			Фото № 24
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,3 x 0,85	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,8 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	наличие	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствие	К		
	Душевые		отсутствие			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактиче ская	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
--------------------	--------------------------------	---	-----------------	--	---	------------

Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г		
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		фото № 27
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
*Индукционная система	наличие	-	Г		

7. ВЫВОДЫ


Частично доступно для инвалидов, передвигающимся на кресло-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно доступно с нарушением зрения, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха и с нарушением умственного развития. Для адаптации объекта для всех групп маломобильных граждан требуется: создание тактильных средств при входе на территорию; создание горизонтальных площадок (карманов), указателей направления движения, мест отдыха, создание автостоянки для инвалидов, установка пиктограмм, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем в коридорах; установка поручней; создание тактильной и визуальной контрастной информации в кабинетах; замена надписей, установка освещения надписей, переустановка указателей и пиктограмм; установка тактильных средств информации — создание тактильных средств на территории объекта, установка указателей направления движения, создание мест отдыха на территории объекта, установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина).

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

«Представитель рабочей группы»
зам. директора по АХЧ ГБОУ СОШ № 6

 (подпись)
(Г.А. Махазона)
(фамилия, и.о.)
Дата заполнения
« 03 » 10 2016г.

«Представитель рабочей группы»
учитель русского языка и литературы

(должность)
 (подпись)
(Д.Д. Перержа)
(фамилия, и.о.)
Дата заполнения
« 03 » 10 2016г.

«Представитель общества инвалидов»
г.о. Жигулевск

 (подпись)
(В.В. Лешков)
(фамилия, и.о.)
Дата заполнения
« 03 » 10 2016г.



«Представитель организации ГБОУ СОШ № 6

(подпись)
(И.В. Самойлов)
(фамилия, и.о.)
Дата заполнения
« 03 » 10 2016г.

Представитель организации МКУ «Комитет по социальной поддержке населения»
г.о. Жигулевск Самарской области

директор
 (подпись)
(Н.Г. Березина)
(фамилия, и.о.)
Дата заполнения
« 03 » 10 2016г.

Представитель организации МКУ «Жигулевский «Стройзаказчик»

инженер-проектировщик
 (подпись)
(И.В. Березина)
(фамилия, и.о.)
Дата заполнения
« 03 » 10 2016г.

Приложения

1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области. (копия)
2. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на здание школы. (копия)
3. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок. (копия)
4. Технический паспорт на здание ГБОУ СОШ № 6, Жигулевский филиал ГУП «Центр технической инвентаризации» (копия)
5. Схематический (генеральный) план школы № 6 по улице Нахитина, 18 города Жигулевска. (копия)
6. Договор № 4 о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование (ТОи ЭЗ) (копия)
7. Фото объектов школы № 6 города Жигулевска.

1.Результаты обследования
территории, прилегающей к зданию (участка)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск
а городского округа Жигулевск Самарской области
445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Ширина калитки не соответствует установленным нормам	К, О	Реконструкция калитки	Ремонт (текущий, капитальный)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3,4	Отсутствуют указатели направления движения, тактильные полосы, место отдыха	К, О, С	Установка указателей направления движения, тактильных полос.	Ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	5	Отсутствуют контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам	О, С	Установка контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к	Ремонт (текущий, капитальный)

							стенам	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствие пандуса	К, О	Установка пандуса	Ремонт (текущий, капитальный)
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие парковки для инвалидов	К, О, С, Г, У	Создание парковки для инвалидов	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Реконструкция калитки, установка указателей направления движения, тактильных полос, установка контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, установка пандуса создание парковки для инвалидов						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		Н на плане	Н фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	1-3	Ремонт (текущий, капитальный)

<*>

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

<***>

Указывается один из вариантов:

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Φοτο Νο 1



Φοτο 2



Φοτο 3



Φοτο 4



Φοτο 5

2. Результаты обследования

входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск
а городского округа Жигулевск Самарской области
445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	6	Отсутствует тактильная полоса, контрастная маркировка крайних ступеней. бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, горизонтальные завершения поручня	К,О,С	Установка тактильной полосы, контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, горизонтальных завершений поручней	Ремонт (текущий, капитальный)
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	7	Отсутствуют колесоотбойники по продольным краям марша	К,О	Установка колесоотбойников по продольным краям марша	Ремонт (текущий, капитальный)

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8	Недостаточная глубина площадки, отсутствует звуковой маяк	К,О, С	Реконструкция площадки, установка звукового маяка	Ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6,8,9	Отсутствуют тактильные указатели, контрастная маркировка	С	Установка тактильных указателей, контрастной маркировки	Ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	есть	-	1	Отсутствуют тактильные указатели, контрастная маркировка	С	Установка тактильных указателей, контрастной маркировки	Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне	Установка тактильной полосы, контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, горизонтальных завершений поручней. Установка колесоотбойников по продольным краям марша. Реконструкция площадки, установка звукового маяка						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		Н на плане	Н фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)		4-8	Ремонт (текущий, капитальный)

<*>

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

<***>

Указывается один из вариантов:

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Фото 6



Фото7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11

3. Результаты обследования
пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск
а городского округа Жигулевск Самарской области
445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	11,12	Отсутствуют указатели направления движения, речевые, световые, звуковые, тактильные средства информации	К, О, С, Г,У	Установить указатели направления движения, речевые, световые, звуковые, тактильные средства информации	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	11,13	Отсутствует тактильная полоса, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам	С	Установка тактильной полосы, контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам	Ремонт (текущий, капитальный)

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		нет	К,О	нет	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	13	нет	К, О	нет	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	-	14,15	Отсутствует тактильные указатели, контрастная маркировка	С	Установка тактильных указателей, контрастной маркировки	Ремонт (текущий, капитальный)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	16,17	Не соответствуют требованиям доступности	К, О, Г, С, У	Привести соответствие	Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне	Установить указатели направления движения, речевые, световые, звуковые, тактильные средства информации Установка тактильной полосы, контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам Привести в соответствие пути эвакуации						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		Н на плане	Н фото	
Путь движения внутри здания	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	9-12	Индивидуальное решение с ТСР

<*>

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

<***>

Указывается один из вариантов:

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17

4. Результаты обследования
зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск
а городского округа Жигулевск Самарской области
445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	17, 18,19	Нет визуальных, тактильных средств информации, Не оборудованы места для лиц с нарушением слуха. Отсутствует зона для кресла-коляски	С, Г, К	Установить визуальные, тактильные средства информации, оборудовать места для лиц с нарушением слуха. Создать зону для кресла-коляски	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	20,21	- Нет визуальных, тактильных средств информации, Не оборудованы места для лиц с нарушением слуха. Отсутствует зона для кресла-коляски	С, Г, К	Установить визуальные, тактильные средства информации, оборудовать места для лиц с нарушением слуха. Создать зону для кресла-коляски	Индивидуальное решение с ТСР

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Установить визуальные, тактильные средства информации, оборудовать места для лиц с нарушением слуха. Создать зону для кресла-коляски						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	13,14	Индивидуальное решение с ТСР

<*>

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

<***>

Указывается один из вариантов:

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο19



Φοτο 20



Φοτο 21

**5. Результаты обследования
санитарно-гигиенических помещений**
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск
а городского округа Жигулевск Самарской области
445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	22,23	нет	К, О,С	нет	Не нуждается
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		15,16	Не нуждается
-----------------------------------	------	--	-------	--------------

<*>

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

<*>

Указывается один из вариантов:

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСП;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Фото 22



Фото 23

**6. Результаты обследования
системы информации на объекте**
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск
а городского округа Жигулевск Самарской области
445366, РФ, Самарская область,
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	24,25,26, 27	Отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности, мнемосхема на входе	К, О, С, Г, У	Установить визуальные, тактильные средства информации, мнемосхемы, аудиовизуальную информационно-справочную систему,	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	нет	-	28,29,31	Отсутствуют зоны	С, Г		Индивидуальное

					обслуживания инвалидов по слуху; отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;			решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	29,30,32	Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы. - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).	С, Г		Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Установить визуальные, тактильные средства информации, мнискемы, аудиовизуальную информационно-справочную систему						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>
--------------------------	-----------	------------	--

функциональной зоны	доступности <*>	N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

<*>

Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - недоступно.

<***>

Указывается один из вариантов:

- не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

- индивидуальное решение с ТСР;

- технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31




Фото 32

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ СОШ № 6 г. о. Жигулевск

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспор та доступ ности	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственн ый исполнитель , соисполните ли	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Виды работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственное бюджетное общеобразовател ьное учреждение Самарской области средняя общеобразовател ьная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области	445366, РФ, Самарская область, город Жигулевск, улица Никитина, д. 18	№ 9 от 03.10. 2016	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивиду альное решение с ТСР	ДП -В			Заместител ь директора по АХЧ	
2				Вход (входы) в здание	Индивиду альное решение с ТСР	ДП -В				
3				Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивиду альное решение с ТСР	ДП -В				
4				Зона целевого назначения здания	Индивиду альное	ДП -В				


				(целевого посещения объекта)	решение с ТСР				
5				Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР	ДП -В			
6				Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР	ДП -В			

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ * - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ ** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия *** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



ПЛАН III ЭТАЖА, ЛИТ. А


№ 295




24. апреля 1980

Смена


Рис. 05.04.05. Канон
Примечание 12.04.06. Л


$N = 2,95$ 


24 " мвора 1980 г. Тажики-инженеры в Стенас *[Signature]*
" " 19 г. Тажики-контролеры
Рисс 05.04.06. Команди
Филипп 12.04.06. М.



PLAN - STAIRS, INT. A







в свечу

Масштаб для поэтажного
плана: 1:100

Дней 05.04.06г.
Примено 12.04.06г.

Курсово-



20 " 470 X J 1962 г. Точник-контролер
" " " 18. " Точник-контролер

ПЛАНЫ КОМНАТ, КВ. П²

